

Problema


Un motor trifásico de rotor bobinado de 4 polos, conectado en triángulo, se alimenta por una red de 220 V, 50 Hz. La impedancia del rotor en reposo es igual a $0,2 + j1,6 \Omega$ /fase, siendo despreciable la impedancia del estator. La relación de transformación es igual a 2.

Calcular:

- Corriente absorbida de la red y su f.d.p. para un deslizamiento del 5%.
- Potencia y par en el eje en el caso anterior.
- Velocidad a la que se obtiene el par máximo y par máximo correspondiente.
- Rendimiento del motor cuando se trabaja a par máximo.
- Resistencia adicional para conseguir el par máximo en el arranque.

NOTA: Se desprecian las pérdidas mecánicas y las pérdidas en el hierro.

$$\begin{aligned} 2p &= 4 \\ \Delta \\ U_{\text{mif}} &= 220 \text{ V} \\ f &= 50 \text{ Hz} \\ \epsilon_2 &= 0,2 + j1,6 \\ Y_t = Y_{t_u} = Y_{t_i} &= 2 \\ &\uparrow \\ &(w_1 = w_2 = 3) \\ P_{\text{mec}} &= 0 \\ P_{\text{fe}} &= 0 \end{aligned}$$



$$a) \underline{I}_{1F} (s=0,05) = \frac{U_{\text{mif}}}{\left(\frac{R'_2}{s}\right) + jX_{d2}} = \frac{220 \angle 0^\circ}{\left(\frac{0,8}{0,05}\right) + j6,4} = 12,8 \angle -21,8^\circ$$

$$\underline{I}_{L-} = \sqrt{3} \cdot I_{1F} = 22,12 \text{ A} \quad \cos(21,8^\circ) = 0,928$$

$$b) P_u = P_{\text{mi}} - P_{\text{mec}} = P_{\text{mi}} = 3 \cdot I_{1F}^2 \cdot R'_c = 3 \cdot 12,8^2 \cdot 0,8 \left(\frac{1}{0,05} - 1\right) = 7.471 \text{ W}$$

$$n = n_s(1-s) = \left(\frac{60}{p} f\right)(1-s) = \left(\frac{60}{2} \cdot 50\right)(1-0,05) = 1425 \text{ rpm}$$

$$T = \frac{P_u}{\frac{2\pi}{60} n} = \frac{7471}{\frac{2\pi}{60} 1425} = 50 \text{ Nm}$$

$$c) s_{\text{mix}} = \frac{R'_2}{\sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2}} = \frac{R'_2}{X_{cc}} = \frac{0,8}{6,4} = 0,125$$

$$n_{\text{mix}} = n_s(1-s_{\text{mix}}) = 1500(1-0,125) = 1312,5 \text{ rpm}$$

$$T_{\text{mix}} = \frac{3 \cdot 220^2 \cdot \frac{0,8}{0,125}}{\left(\frac{2\pi}{60}\right) 1312,5 \left(\left(\frac{0,8}{0,125}\right)^2 + 6,4^2\right)} = 72,2 \text{ Nm}$$

$$d) \eta_{\text{mix}} = \frac{P_{u_{\text{mix}}}}{P_{u_{\text{mix}}} + P_{\text{cu2}} + P_{\text{ce}} + P_{\text{mec}}} = \frac{P_{u_{\text{mix}}}}{P_{u_{\text{mix}}} + P_{\text{cu2}}} = \frac{n_{\text{mix}} \cdot T_{\text{mix}}}{n_{\text{mix}} \cdot T_{\text{mix}} + P_{\text{cu2}}}$$

$$\left[\frac{P_{\text{cu2}}}{P_{\text{mi}}} = \frac{s}{1-s} \right] \quad \eta_{\text{mix}} = \frac{n_{\text{mix}} T_{\text{mix}}}{n_{\text{mix}} T_{\text{mix}} \left(1 + \frac{s}{1-s}\right)} = 1-s = 87,5\%$$

$$e) s_{\text{mix}} \Big|_{\text{arr}} = 1 = \frac{R'_2 + R'_a}{X_{cc}} \Rightarrow R'_a = X_{cc} - R'_2 = 6,4 - 0,8 = 5,6 \Omega$$

$$R_a = \frac{R'_a}{k^2} = \frac{5,6}{4} = 1,4 \Omega$$